



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHEJOJ, ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0515-41	FECHA:	10/10/2025




Foto 1: Sustitución de estructura de madera por costanera galvanizada chapa 14 original




Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 24



Foto 3: Sustitución de torta de cemento por piso de granito




Foto 4: Sustitución de portón de malla por portón de metal




Foto 5: Sustitución de chapa por deterioro



Foto 6: Sustitución de baño por estar en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



