

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcantzey, Aldea Vega de San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0518-41	FECHA:	2 de junio de 2025



Foto 1: Distribución de sistema de agua en mal estado incluye bomba en mal estado



Foto 2: Sanitarios en mal estado con necesidad urgente de remozamiento (3 sanitarios)



Foto 3: Remozamiento de sanitarios necesita remozamiento incluye, puertas, techo, paredes, piso, sistema de drenaje y agua




Foto 4: Sistema de drenaje necesita remozamiento



Foto 5: Puerta con necesidad de remozamiento (cambio)



Foto 6: Piso de torta de cemento en mal estado, necesita ser sustituido por piso de granito (2 aulas incluye corredor)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Santiago Ordóñez Domingo
Firma y sello del Presidente de la OPF




Levy Sutherland Villatoro
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcantzey, Aldea Vega de San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0518-41	FECHA:	2 de junio de 2025




Foto 7: Piso de torta de cemento en mal estado, necesita ser sustituido por piso de granito (aula 2 incluye corredor)



Foto 8: Piso de torta de cemento en mal estado de corredor de 3 aulas y cocina, necesita ser sustituido por piso de granito

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Santiago Ordóñez Domingo
Firma y sello del Presidente de la OPF




Levy Emanuel Sarmiento Villatoro
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

