

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcantzey, Aldea Vega de San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0518-41	FECHA:	30 de julio de 2025




Foto1: Distribución de sistema de agua e instalación de nueva bomba sumergible




Foto 2: Remozando módulo de sanitarios (5 sanitarios)




Foto 3: Mejoramiento de módulo de sanitarios, puertas, techo, paredes, piso, sistema de drenaje y agua



Foto 4: Mejoramiento de sistema de drenaje (fosa séptica)




Foto 5: Toma de medidas de puertas por herrero (cambio de puerta)



Foto 6: Sustituyendo piso de torta de cemento por piso de granito (2 aulas incluye corredor)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Santiago Ordóñez Domingo

SANTIAGO ORDÓÑEZ DOMINGO
PRESIDENTE DE LA OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Levy Esmir Villarreal Villatoro

LEVY ESMIR VILLARREAL VILLATORO
DIRECTOR CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcantzey, Aldea Vega de San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0518-41	FECHA:	30 de julio de 2025



Foto 7: Cambiando piso de torta de cemento en mal estado, por piso de granito (aula 2 incluye corredor)



Foto 8: cambiando piso de torta de cemento en mal estado de corredor de 2 aulas y cocina, por piso de granito

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Santiago Ordóñez Domínguez Firma y sello del Presidente de la OPE	 Levy Efraim Villatoro Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcantzey, Aldea Vega de San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0518-41	FECHA:	20 de agosto de 2025



Foto7: Piso de torta de cemento sustituido por piso de granito (Aula 2 incluye corredor)



Foto 8: Piso de torta de cemento sustituido por piso de granito.


Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Santiago Ordóñez Domínguez Firma y sello del Presidente de la OPF	 Levy Emanuel Sutherland Villatoro Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--