



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM Caserío Xacalá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xacalá, aldea El Papal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-1406-41		2/06/2025




FOTO 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada




FOTO 2: Sustrucción de estructura de madera por metal




FOTO 3: Aplicación de pintura




FOTO 4: Reparación de banqueta de concreto



FOTO 5: Mantenimiento a puertas de metal




FOTO 6: Sustrucción de piso por piso granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM Caserio Xacalá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xacalá, aldea El Papal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-1406-41		2/06/2025




FOTO 1: Sustrucción de portón



FOTO 2: Sustrucción de portón



FOTO 3: Sustrucción de portón



FOTO 4: Sustrucción de piso por piso granito




FOTO 5: Sustrucción de piso por piso granito




FOTO 6: Sustrucción de piso por piso granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--