

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAL ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XACALÁ, ALDEA EL PAPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-1406-41	FECHA:	29/08/2025



1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



2: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE



4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



4: REPARACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO





FOTO5: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL



6: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAL ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XACALÁ, ALDEA EL PAPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-1406-41	FECHA:	29/08/2025




1: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN




2: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN




3: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN



4: SUSTITUCIÓN DE PISO GRANITO



5: SUSTITUCIÓN DE PISO GRANITO



6: SUSTITUCIÓN DE PISO GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar la información de los datos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--