

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☐

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAL ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XACALÁ, ALDEA EL PAPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-1406-41	FECHA:	29/08/2025




1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA




2: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE




3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



4: REPARACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO



5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



6: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAL ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XACALÁ, ALDEA EL PAPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-1406-41	FECHA:	29/08/2025



FOTO 1: SUSTITUCIÓN E PORTÓN




FOTO 2: SUSTITUCIÓN E PORTÓN



FOTO 3: SUSTITUCIÓN E PORTÓN



4: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO GRANITO



5: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO GRANITO



6: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

