


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM CASERIO EL CANUTILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CANUTILLO, ALDEA EL PAPAL, SAN ILDEFONSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-1520-41	FECHA:	10/10/2025




SUSTITUCION DE PSIO POR PISO GRANITO




SUSTITUCION DE PISO POR PISO GRANITO




SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE MADERA POR METAL



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE MADERA POR METAL





SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO



SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público