

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL POZO, ALDEA EL PAPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-5332-42	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025




Foto1: Puertas en mal estado



Foto 2: Sustitución de piso




Foto 3: Sustitución de piso




Foto 4: Sustitución de baños




Foto 5: Reparación de muro perimetral






Foto 6: Pared en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Filemon Gómez López</i> Firma y sello del Presidente de la CDPF CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO	<i>Rovín Arturo Lucas Galindo</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL ANEXA CASERÍO EL POZO, ALDEA EL PAPAL, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO
--	---

Foto 11: Pared de los baños en mal estado 	Foto 12: Reparación de malla galvanizada 
Foto 9: Sustitución de piso por granito 	Foto 10: Puertas de los baños en mal estado 
Foto 7: Sustitución de piso de concreto 	Foto 8: Piso en mal estado 

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF <i>Filomena Gomez Lopez</i>
--



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico <i>Rovín Arturo Lucas Salido</i>
--