

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chejoj, aldea Vega de San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-6068-45	FECHA:	11/09/2025



FOTO1: Sustitución de piso granito



FOTO 2: Sustitución de piso granito




FOTO 3: Sustitución de vidrios



FOTO 4: Sustitución de vidrios



FOTO 5: Sustitución de malla galvanizada y tubo HG






FOTO 6: Sustitución de malla galvanizada y tubo HG

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPAF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

