

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

X


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria Caserío Chejoj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chejoj, Aldea Vega de San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-6068-45	FECHA:	10/10/2025



SUSTITUCIÓN DE PISO GRANITO



sustitución de vidrios.





SUSTITUCIÓN DE MALLA GALVANIZADA





REPARACIÓN DE PORTON DE MALLA



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Andrés Ortiz Domingo Firma y sello del Presidente de la OPF		 Miguel Angel Martínez Herrera Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---