

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos, anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0002-42	FECHA:	22 de agosto de 2025




Foto 1: Proceso de sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito en aula



Foto 2: Proceso de sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito en patio de aula



Foto 3: Proceso de sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito en aula



Foto 4: Proceso de sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito en patio de aula



Foto 5: Proceso de reparación y mantenimiento de ventanas, parte de enfrente




Foto 6: Proceso de reparación y mantenimiento de ventanas, parte de atrás

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Alfredo Cruz Sales Matio
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jackeline Yusara López López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos, anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0002-42	FECHA:	22 de agosto de 2025



Foto 7: Proceso de sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito en aula.




Foto 8: Proceso de sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito en patio de aula.




Foto 9: Proceso de mejoramiento de techo de aula ya que carece del mismo por ser aula nueva.



Foto 10: Proceso de mantenimiento de estructura de metal de ventana en aulas



Foto 11: Proceso de mantenimiento de estructura de metal de ventana de aula, parte trasera.



Foto 12: Proceso de mantenimiento de estructura de metal de ventana de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Alfredo Cruz Sales Matio
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jackeline Yusara López López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos, anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0002-42	FECHA:	22 de agosto de 2025




Foto 13: Proceso de mantenimiento de drenaje de sanitarios




Foto 14: Proceso de mantenimiento de drenaje de sanitarios




Foto 15: Proceso de cambio de sanitarios




Foto 16: Proceso de cambio de sanitarios




Foto 17: Proceso de sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito en sanitario




Foto 18: Proceso de sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito en sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Alfredo Cruz Sales Matio
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jackeline Yusara López López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público