

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERÍO SACBECH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SACBECH, ALDEA TOJCAIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0006-42	FECHA:	6/06/2025




Foto 1: Falta de toma corrientes en las aulas, deterioro por el tiempo




Foto 2: Sistema eléctrico en mal estado



Foto 3: Chapas dañadas y puertas en mal estado



Foto 4: 6 puertas en mal estado




Foto 5: Lámina de techo en mal estado, se pueden observar perforaciones de la lámina



Foto 6: Techo en mal estado al igual que reglas de madera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERÍO SACBECH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SACBECH, ALDEA TOJCAIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0006-42.	FECHA:	6/06/2025




Foto 7: Estructura de lámina a sustituir



Foto 8: Estructura de madera a sustituir




Foto 9: Estructura a sustituir




Foto 10: Instalación eléctrica y estructura a sustituir




Foto 5:




Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

