

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0018-43	FECHA:	06/06/2025




Foto 1: deterioro de puerta en cocina



Foto 2: marcos en mal estado




Foto 3: pasadores en mal estado




Foto 4: Mejoramiento con puertas de baños




Foto 5: puerta de madera en mal estado




Foto 6: Mejoramiento con puertas de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Alfredo Cruz Sales Matio
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jackeline Yusara López López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0018-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 7: Vidrios quebrados




Foto 8: ventanas y vidrios en mal estado



Foto 9: vidrios quebrados, ingreso de agua y polvo a las aulas



Foto 10: puertas en mal estado



Foto 11: deterioro de puertas





Foto 12: mantenimiento de puertas y reparación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Alfredo Cruz Sales Matio
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jackeline Yusara López López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0018-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 13: Mantenimiento de estructura metálica de las ventanas



Foto 14: Deterioro de ventanas



Foto 15: estructura oxidada e las ventanas



Foto 16: mejoramiento de pegamento que sostiene los vidrios



Foto 17: pegamento en mal estado



Foto 18: ventanas oxidadas y deterioradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Alfredo Cruz Sales Matio
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jackeline Yusara López López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0018-43	FECHA:	06/06/2025




Foto 19: Instalación de piso de granito




Foto 20: Instalación de piso de granito




Foto 21: Agrietamiento del piso de cemento




Foto 22: Emparejamiento del piso de cemento para sustituirlo con piso de granito




Foto 23: Desgaste del piso de cemento




Foto 24: Deterioro de piso de cemento en las aulas y pasillos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Alfredo Cruz Sales Matio
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jackeline Yusara López López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público