



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                               |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Santa Bárbara                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Tuichuj, Aldea Chicol |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-10-0022-43               | FECHA:                         | 15/06/2025                    |




Foto1: Sustrucción de Puerta de madera por puerta de metal.




Foto 2: Es necesaria la reparación de las cunetas de concreto y mejoramiento con rejillas para evitar accidentes y para que corra el agua.



Foto 3: Es necesario el mejoramiento de esta baranda para evitar que ingresen personas ajenas a la escuela y el ingreso de animales,




Foto 4: Es importante la reparación de la red de drenaje para prevenir y de las aguas pluviales.




Foto 5: se necesita un muro perimetral para prevenir que se derrumbe la tierra y afecte una parte del establecimiento.



Foto 6: a las ventanas desde hace 20 años no se les ha dado mantenimiento y se necesita de pintura en toda la escuela.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*J. M. M.*

José Ranferi Matio Rabanales

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Glendys Edilce Villatoto García*

Glendys Edilce Villatoto García

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                               |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Santa Bárbara                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Tuichuj, Aldea Chicol |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-10-0022-43               | FECHA:                         | 15/06/2025                    |



Foto 1: Reparación de cuneta de concreto, a un costado de la cocina para evitar que se deteriore el muro.



Foto 2: Reparación del sistema eléctrico.



Foto 3: Pintura a muros exteriores e interiores de toda la escuela.




Foto 4: Pintura a muros exteriores e interiores de toda la escuela.



Foto 5: Mejoramiento de una cuneta con rejilla en el área de los baños, para evitar que el agua en tiempo de lluvia ingrese dentro de los baños.



Foto 6: Mejoramiento de una cuneta con rejilla en el área de los baños, para evitar que el agua en tiempo de lluvia ingrese dentro de los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



José Ranferi Matio Rabanales  
Firma y sello del Presidente de la OPF




Glendys Edilce Villatoto Garza  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

