

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuichuj, Aldea Chicol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0022-43	FECHA:	29/08/2025




Foto 1: Sustitución de Puerta de madera por puerta de metal.



Foto 2: Es necesaria la reparación de las cunetas de concreto y mejoramiento con rejillas para evitar accidentes y para que corra el agua.




Foto 3: Es necesario el mejoramiento de esta baranda para evitar que ingresen personas ajenas a la escuela y el ingreso de animales al huerto escolar.



Foto 4: Es importante la reparación de la red de drenaje para prevenir y para que salga con mas facilidad las aguas pluviales.




Foto 5: inicio de la construcción de un muro perimetral para prevenir que se derrumbe la tierra y afecte una parte del establecimiento.



Foto 6: a las ventanas desde hace 20 años no se les ha dado mantenimiento, por lo que fue necesario el cambio de vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">  José Ranferí Matío Rabanales Firma y sello del Presidente de la OPR </p> <p align="center">  </p>	<p align="center">  Glendys Edilce Villatoto García Firma y Sello Director Centro Educativo Público </p> <p align="center">  </p>
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuichuj, Aldea Chicol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0022-43	FECHA:	29/08/2025



Foto1: Reparación de banqueta de concreto.



Foto 2: Repación del sistema eléctrico en toda la escuela.




Foto 3: Pintura a muros exteriores e interiores del edificio de la EORM.



Foto 3: Pintura a muros exteriores e interiores del edificio de la EORM.



Foto 5: Mejoramiento de cuneta de concreto en el área de los baños.



Foto 5: Mejoramiento de cuneta de concreto y colocación de rejilla en el área de los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JM MM

José Ranferi Matio Rabanales

Firma y sello del Presidente de la OPF



Glendys Edilce Villatoto García

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

