



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHEMICHE, ALDEA CRUZ QUEMADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0034-41	FECHA:	20 de marzo de 2025




Foto1: Sustitución de techo de lámina, por lámina troquelada calibre 24



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal, lijado y pintado con pintura anticorrosiva



Foto 4: Sustitución de bajada de agua pluvial, tubo PVC de 3 pulgadas



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bucy Torres

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo P...





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHEMICHE, ALDEA CRUZ QUEMADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0034-41	FECHA:	20 de Marzo de 2025



Foto 7: Sustitución de plafoneras, focos, tomacorrientes y cableado eléctrico en la cocina



Foto 8: Sustitución de plancha de metal de 3 ornillas



Foto 9: Sustitución de chapas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

