

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIQUILÁ ALDEA TOJCHIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0544-41	FECHA:	18 DE MARZO DE 2025




FOTO 1. SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL




FOTO 3. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 4. SUSTITUCIÓN DE VENTA DE LÁMINA POR VENTANA DE METAL MÁS VIDRIO 1 mt alto X 2.29 mts ancho.



FOTO 5. MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL 1.20 mts de alto X 2.15 mts de ancho.





Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL, CON SOPORTE, TAPONES Y BAJADAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
--	---	--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIQUILÁ ALDEA TOJCHIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0544-41	FECHA:	18 DE MARZO DE 2025





FOTO 7. MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL, LIJADO Y PINTADO



Foto 8: MANTENIMIENTO A PORTÓN DE METAL CORREDIZO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--