

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICOL SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0554-43	FECHA:	30/07/2025



Foto1: 9 . Pintura en Portón



Foto 2: 6.1 Colocación de balcones de metal




Foto 3: 9.1 Sustitución de malla galvanizada por electromalla



Foto 4: 10.1 Aplicación de pintura a puertas servivos sanitarios



Foto 5: 10 Sustitución inodoros




Foto 6: 1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICOL SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0554-43	FECHA:	30/07/2025




Foto1: 9 . Pintada de Puertas



Foto 2: 6.1 Pintada en Paredes




Foto 3: 9.1 Pintada de Muros




Foto 4: 10.1 Sustitución de Rotoplas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

