

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tojcail
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0563-43	FECHA:	06 de junio de 2,025




Foto 1: Lámina y estructura en malas condiciones




Foto 2: estructura de metal con depósito de agua para almacenamiento de agua



Foto 3: reparacion de cuneta



Foto 4: Mejoramiento de cuneta con concreto



Foto 5: reparación de banqueta de concreto




Foto 6: soporte de canal de metal y bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tojcail
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0563-43	FECHA:	16 de julio de 2,025




Foto 1: Levantado y entechado de lámina con estructura de metal




Foto 2: espacio para la estructura de metal destinado para el depósito de agua



Foto 3: reparacion de cuneta



Foto 4: Mejoramiento de cuneta para la aplicación de concreto




Foto 5: preparación de espacio para la contrucción de un bloqueo de agua pluvial a través de gradas




Foto 6: espacio destinado para la ubicación de soporte de canal de metal y bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

