

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Rafael, aldea Chichinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0039-43	FECHA:	21/10/2025




Foto 1: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTUFA O FOGON




Foto 2: REPARACIÓN DE LOZA, REPELLO GRIS Y CERNIDO BLANCO EN COCINA



Foto 3: SUSTICIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALOZINC



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE BOMBILLAS AHORRADORAS CABLEADO Y PLAFONERAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE BARANDAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Rafael, aldea Chichinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0039-43	FECHA:	21/10/2025




Foto1: SUSTITUCION DE CANALES DE PVC POR METAL




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPAF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--