

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Rafael, aldea Chichinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0039-43	FECHA:	06/11/2025




Foto1: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTUFA O FOGON




Foto 2: REPACIÓN DE LOZA, REPELLO GRIS Y CERNIDO BLANCO EN COCINA




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE METAL




Foto 5: SUSTITUCION DE BOMBILLAS AHORRADORAS CABLEADO Y PLAFONERAS



Foto 6: SUSTITUCION DE BARANDAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Rafael, aldea Chichinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0039-43	FECHA:	06/11/2025



Foto1: SUSTITUCION DE CANALES DE PVC POR METAL




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

