

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Chichinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0603-41	FECHA:	15/10//2025




Foto 1: mantenimiento de puertas (chapa, pintura y colocacion)




Foto 2: sustitucion de puerta de metal (2x1 metros)




Foto 3: mantenimiento de balcones (lijado, pintado y colocacion)



Foto 4: colocación de piso de granito




Foto 5. sustitucion de tubos AG. De 1 pulgada en malla.




Foto 6: reparacion de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Oremocla



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0603-41	FECHA:	15/10/2025




Foto1: sustitucion de porton (2.20x2.90)




Foto 2: energia electrica. (cable, plafoneras y focos)




Foto 3: sustitución de ventanas de pvc (1.50x1.26 metros)



Foto 4: sustitucion de chapa




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

