

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cantelaj, Aldea Ixlahuitz Yalaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0007-43	FECHA:	17/03/2025



Foto1: Sustitución de estufa rural (pollo) y chimenea



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina



Foto 3: Sustitución de piso por torta de concreto




Foto 4: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 5: Sustitución de letrinas por baños lavables



Foto 6: Sustitución de plancha por plancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cantelaj, Aldea Ixlahuitz Yalaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0007-43	FECHA:	17/03/2025



Foto7: Pintura en paredes interiores



Foto 8: Mantenimiento en puertas



Foto 9: Sustitución de letrinas



Foto 10: Sustitución de piso de torta



Foto 11: Sustitución de piso de torta



Foto 12: Sustitución de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público