



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Cruz, aldea Coya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0010-43	FECHA:	12 de septiembre de 2025





Foto 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



2. Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



3. Sustitución de elemento de fijación



Foto 4: Mantenimiento de estructura de metal de puertas



Foto 5: Sustitución de piso de concreto por piso de granito



Foto 6: Sustitución de piso de concreto por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Padre de familia

Firma y sello del Presidente de la OPF



R.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Cruz, aldea Coya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0010-43	FECHA:	12 de septiembre de 2025



Foto 7: Pintura en muros en exteriores e interiores



8. Sustitución de inodoro



Foto 9: Sustitución de red general de drenaje



Foto 10: Sustitución de focos ahorradores




Foto 11: Sustitución de interruptores dobles




Foto 12: Renglón 17. Sustitución de tomacorrientes dobles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Padre Matías Ambré</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Rosa</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Cruz, aldea Coya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0010-43	FECHA:	12 de septiembre de 2025




Foto 13: Sustrucción de ducto electrico




Foto 14: Sustrucción de depositos de agua 1,100 Lt.



Foto 15: Sustrucción de plancha 3 hornillas



16.Reparación de azulejo en estufa rural



17 Sustrucción de azulejo en mesa de cocina



Foto 18 .Sustrucción de azulejo en Lavatrastos en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Petronio Arce



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Rafael





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Cruz, aldea Coya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0010-43	FECHA:	12 de septiembre de 2025



Foto 19: Sustrucción de pila de cemento



Foto 20: Cernido en muro





Foto 21: Mejoramiento de balcones de metal



Foto 22: Reparación de bajada de agua pluvial PVC 3"



Foto 23: Sustrucción de soporte o pescante de metal para canal.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Miguel Andino
Firma y sello del Presidente de la OPR



RA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

