

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐


DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Cruz, aldea Coya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0010-43	FECHA:	13 de noviembre de 2025



Foto 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



2. Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



3. Sustitución de elemento de fijación



Foto 4: Mantenimiento de estructura de metal de puertas



Foto 5: Sustitución de piso de concreto por piso de granito



Foto 6: Sustitución de piso de concreto por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Padre Miguel Ángel
Firma y sello del Presidente de la OPF



Rm
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐


DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Cruz, aldea Coya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0010-43	FECHA:	13 de noviembre de 2025



Foto 7: Pintura en muros en exteriores e interiores



8. Sustitución de inodoro



Foto 9: Sustitución de red general de drenaje



Foto 10: Sustitución de focos ahorradores



Foto 11: Sustitución de interruptores dobles



Foto 12: Renglón 17. Sustitución de tomacorrientes dobles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Matías Andú
Firma y sello del Presidente de la OPF

RAI
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Cruz, aldea Coya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0010-43	FECHA:	13 de noviembre de 2025



Foto 13: Sustitución de ducto eléctrico



Foto 14: Sustitución de depósitos de agua 1,100 Lt.



15. Mano de obra por instalación de lámina alucinc



Foto 16: Sustitución de plancha 3 hornillas



17. Reparación de azulejo en estufa rural



Sustitución de azulejo en mesa de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Cruz, aldea Coya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0010-43	FECHA:	13 de noviembre de 2025



Foto 19 .Sustitución de azulejo en Lavatrastos en la cocina



Foto 20: Sustitución de pila de cemento



Foto 21: Cernido en muro




Foto 22: Mejoramiento de balcones de metal



Foto 23. Reparación de bajada de agua pluvial PVC 3"




Foto 24: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Pedro Martínez Arce</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>RAR</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--