



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☐


POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Cruz, aldea Coya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0010-43	FECHA:	19 de noviembre de 2025



1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



2. Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



3. Sustitución de elemento de fijación




Foto 4: Mantenimiento de estructura de metal de puertas



Foto 5: Sustitución de piso de concreto por piso de granito




Foto 6: Sustitución de piso de concreto por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Matías Andújar

Firma y sello del Presidente de la OPE



RMA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Cruz, aldea Coya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0010-43	FECHA:	19 de noviembre de 2025



Foto 7: Pintura en muros en exteriores e interiores



8. Sustitución de inodoro



Foto 9: Sustitución de red general de drenaje



Foto 10: Sustitución de focos ahorradores



Foto 11: Sustitución de interruptores dobles




Foto 12: Renglón 17. Sustitución de tomacorrientes dobles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Podrocinthia Andros

Firma y sello del Presidente de la OPF



RA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Cruz, aldea Coya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0010-43	FECHA:	19 de noviembre de 2025




Foto 13: Sustitución de ducto eléctrico




Foto 14: Sustitución de depósitos de agua 1,100 Lt.




15. Mano de obra por instalación de lámina alucinc



Foto 16: Sustitución de plancha 3 hornillas




17. Reparación de azulejo en estufa rural



Sustitución de azulejo en mesa de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Cruz, aldea Coya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0010-43	FECHA:	19 de noviembre de 2025



Foto 19 .Sustrucción de azulejo en Lavatrastos en la cocina



Foto 20: Sustrucción de pila de cemento




Foto 21: Cernido en muro



Foto 22: Mejoramiento de balcones de metal



Foto 23. Reparación de bajada de agua pluvial PVC 3"



Foto 24: Sustrucción de soporte o pescante de metal para canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Ciriatos Ando

Firma y sello del Presidente de la OPF



R.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

