

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores, aldea Incop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0026-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustrución de lámina por lámina troquelada Aluzin Calibre 26



Foto 2: Sustrución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: sustrución de elementos de fijación



Foto 4: sustrución de elementos de fijación



Foto 5: mantenimiento de puertas de metal



Foto 6: mantenimiento de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores, aldea Incop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0026-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Sustitución de vidrios



Foto 8: Sustitución de vidrios



Foto 9: Sustitución de torta de cemento por piso granito de cocina



Foto 10: Sustitución de canal de metal



Foto 11: Pintura de muros externo



Foto 12: Pintura de muros interno

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores, aldea Incop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0026-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 13: mantenimiento de portón de metal



Foto 14: Sustitución de depósito de almacenamiento de agua de 2500 Lt



Foto 15: Reparación de sistema eléctrico. Focos ahorradores



Foto 16: Reparación de sistema eléctrico. Plafoneras



Foto 17: Reparación de pila plástica de dos lavaderos



Foto 18: Reparación de planchas de tres hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OEE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores, aldea Incop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0026-43	FECHA:	20/03/2025




Foto 19: Reparación de chimenea de concreto



Foto 20: Reparación de chimenea



Foto 21: sustitución de torta de cemento por piso en las aulas

Foto 22:

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OP	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

