

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AKAL COYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0693-43	FECHA:	19/11/2025




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de puerta




Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 5: sustitución de piso de granito



Foto 6: sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AKAL COYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0693-43	FECHA:	19/11/2025



Foto 7: Reparación de cuneta de concreto




Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Sustitución inodoro




Foto 10: Sustitución focos ahorradores



Foto 11: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 12: Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---