

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AKAL COYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0693-43	FECHA:	12/09/2025




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 5: sustitución de piso de granito





Foto 6: sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F. Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AKAL COYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0693-43	FECHA:	19/11/2019



Foto 7: Reparación de cuneta de concreto



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Sustitución inodoro



Foto 10: Sustitución focos ahorradores



Foto 11: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 12: Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

AP

Firma y sello del Presidente de la OPF



Compte

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

