

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SAN MIGUEL ACATÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA YALAJ       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-13-6073-43 | FECHA:                         | 14/10/2025        |




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución de chapa



Foto 5: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 6: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio 1Mx1M

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SAN MIGUEL ACATÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA YALAJ       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-13-6073-43 | FECHA:                         | 14/10/2025        |



Foto 7: Sustrucción de vidrios




Foto 8: Sustrucción de piso de granito




Foto 9: Sustrucción de canal de pvc



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Sustrucción inodoro



Foto 12: Sustrucción de focos ahorradores de 45 wats Sustrucción de plafoneras, Sustrucción interruptores dobles

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la QPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

**X**

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SAN MIGUEL ACATÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA YALAJ       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-13-6073-43 | FECHA:                         | 14/10/2025        |



Foto 13: Sustitución interruptores dobles



Foto 14: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 15: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA</b><br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br><b>DIRECCIÓN</b><br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|