

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Solomk'u
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-7169-43	FECHA:	26 de agosto de 2025



Foto1: Sustitución lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento de puestras y estructura de metal (lijado, sepillado y aplicación de pintura) medidas 2.01 m * 1.01 m



Foto 4: sustitución de vidrios de 50 x 50 centímetros



Foto 5: Sustitucion de piso de torta de concreto por piso de granito




Foto 6: Sustitucion de canales y bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Solomk'u
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-7169-43	FECHA:	26 de agosto de 2025



Foto7: Aplicación de pintura en muros interiores



Foto 8: Aplicación de pintura en muros exteriores



Foto 9: Mantenimiento de pintura a portón de metal de 2.00 m x 1.70 m



Foto 10: Sustitución de malla galvanizada



Foto 11: Reparación de sistema eléctrico; (focos ahorradores, plafoneras, interruptores dobles, tomacorrientes dobles, tablero de flípones y sustitución de cable eléctrico).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

