

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TATAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0004-41	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA, POR METAL 2X2 PULGADAS




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA A PUERTA DE METAL.




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS




Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de COPB Aldea Tataj

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TATAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0004-41	FECHA:	6/06/2025




Foto 7: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA(LIJADA, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA) A PUERTAS DE SANITARIOS.




Foto 8: REPARACIÓN DE TUBOS HG




Foto 9: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS.




Foto 11: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL



Foto 12: MEJORAMIENTO DE PISO DE TORTA A GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TATAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0004-41	FECHA:	6/06/2025




Foto 13: MEJORAMIENTO DE PILA DE CEMENTO DE UN LAVADERO




Foto 14: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS, POR PILAS PLASTICAS DE DOS LAVADEROS



Foto 15: SUSTITUCIÓN DE LAVATRASTO



Foto 16: SUSTITUCIÓN DE BASE PARA LAVATRASTOS.




Foto 17: SUSTITUCIÓN DE MALLA GALVANIZADA 2x24 m



Foto 18: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HIERROS PLANAS DE 3/4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TATAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0004-41	FECHA:	6/06/2025




Foto 19: SUSTITUCIÓN DE TAPONES, DE TAPONES DE PVC DE 2 PULGADAS PARA TUBOS GALVANIZADOS



Foto 20: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES








Foto 21: SUSTITUCIÓN DE INODORAS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---