

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TATAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0004-41	FECHA:	27/08/2025




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA, POR METAL 2X2 PULGADAS




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA A PUERTA DE METAL.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS




Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TATAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0004-41	FECHA:	27/08/2025



Foto 7: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA(LIJADA, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA) A PUERTAS DE SANITARIOS.



Foto 8: REPARACIÓN DE TUBOS HG




Foto 9: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES




Foto 10: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS.




Foto 11: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL




Foto 12: MEJORAMIENTO DE PISO DE TORTA A GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TATAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0004-41	FECHA:	27/08/2025




Foto 13: MEJORAMIENTO DE PILA DE CEMENTO DE UN LAVADERO




Foto 14: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS, POR PILAS PLASTICAS DE DOS LAVADEROS



Foto 15: SUSTITUCIÓN DE LAVATRASTO



Foto 16: SUSTITUCIÓN DE BASE PARA LAVATRASTOS.



Foto 17: SUSTITUCIÓN DE MALLA GALVANIZADA 2x24 m




Foto 18: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HIERROS PLANAS DE 3/4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TATAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0004-41	FECHA:	27/08/2025









Foto 19: SUSTITUCIÓN DE TAPONES, DE TAPONES DE PVC DE 2 PULGADAS PARA TUBOS GALVANIZADOS



Foto 20: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES



Foto 21: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

