

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA INCONOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0721-43	FECHA:	17 DE MARZO DE 2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LAMINA PARA LAMINA TROQUELADA, SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUSTITUCIÓN DE



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA ARTESANAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL DE TRES HORNILLAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL DE TRES HORNILLAS




Foto 5: PINTURA INTERNA Y EXTERNA EN LA COCINA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PILAS DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA INCONOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0721-43	FECHA:	17 DE MARZO DE 2025



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PILA PEQUEÑA DE CEMENTO CON DOS LAVADEROS



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PILAS DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS




Foto 11: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS




Foto 12: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES, SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA INCONOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0721-43	FECHA:	17 DE MARZO DE 2025



Foto13: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS, SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES.



Foto 14: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS, SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES.



Foto 15: PINTURA INTERNA Y EXTERNA EN LA COCINA



Foto 16: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 17: SUSTITUCIÓN DE INODOROS





Foto 18: SUSTITUCIÓN DE INODOROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA INCONOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0721-43	FECHA:	17 DE MARZO DE 2025



Foto19: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 20: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 21: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 22: SUSTITUCIÓN DE TUBOS GALBANIZADOS 2X2 PULGADAS,
SUSTITUCIÓN DE TUBOS GALBANIZADOS 2X2 PULGADAS



Foto 23: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTON DE REJA (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 24: SUSTITUCIÓN DE POSTES DE MADERA POR TUBOS GALBANIZAD, SUSTITUCIÓN DE MALLA, SUSTITUCIÓN DE HIERRO PLANO DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA INCONOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0721-43	FECHA:	17 DE MARZO DE 2025




Foto25: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)





Foto 26: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PUERTA GRANDE (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

