

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BATZALOM ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0023-43	FECHA:	29/08/2025




Foto 1: Sustrucción de piso de torta de cemento por piso granito



Foto 2: Mejoramiento de porton de metal de 5.50 metros de ancho por 2 metros de alto



Foto 3: Mejoramiento de porton de metal de 2 metros de ancho por 2 metros de alto




Foto 4: Mejoramiento de porton de metal de 2 metros de ancho por 2 metros de alto




Foto 5: Sustrucción de tubo hg y malla galvanizada




Foto 6: Sustrucción de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Antonio...</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BATZALOM ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0023-43	FECHA:	29/08/2025




Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal y Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores




Foto 4: Reparación de muro perimetral de block



Foto 5: Mantenimiento a estructura de puertas de metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Antonio Perez Jarama</i></p> <p>Firma y sello del Presidente del COPF</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

