

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0027-43	FECHA:	6/06/2025




Foto1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitucion de estructura de techo para portón



Foto 4: Sustitucion de porton de 3 metros de ancho por 2.42 metros de alto



Foto 5: Portón de metal de 1.50 metros de ancho por 2.26 metros de alto.



Foto 6: Sustitución de puerta 1.95 metros de alto por 1.01 metro de ancho

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0027-43	FECHA:	6/06/2025



Foto7: Sustrución de puerta 2 metros de alto por 1.01 metro de ancho



Foto 8: Mantenimiento de estructura de metal de ventanas de 1.88 metro de alto por 1.08 de largo




Foto 9: Sustrución de vidrios para ventanas de 31.5*86.5 centímetros




Foto 10: Sustrución de piso de torta de cemento por piso granito




Foto 11 Sustrución de canales de metal y bajadas de agua pluvial tubería PVC 3"



Foto 12 : Sustrución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

