

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETETNANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRES CRUCES, ALDEA CHCICOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0743-43	FECHA:	27/08/2025




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mejoramiento de piso de concreto



Foto 4: Mantenimiento a puertas de metal en servicios sanitarios



Foto 5: Sustitución de puerta en servicios sanitarios




Foto 6: Mejoramiento de tubo galvanizado y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anastacio pablo cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRES CRUCES, ALDEA CHICÓY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0743-43	FECHA:	27/08/2025




Foto 7: Repello en muro



Foto 8: Cernido en muro




Foto 9: Pintura en aulas y muros exteriores e interiores




Foto 10: Mejoramiento de canal de pvc



Foto 11: Mejoramiento de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Anastasio pablo cruz</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

