

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHANCHIMIL ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0752-43	FECHA:	4/06/2025



Foto 1: Sustrucción de puerta de tubo galvanizado y malla abatimiento doble de 2.00 metros de ancho por 1.50 metros de alto



Foto 2: Mejoramiento de balcones de metal




Foto 3: Sustrucción de piso de torta de cemento por piso granito



Foto 4: Mejoramiento de canal de metal



Foto 5: Sustrucción de tapaderas para sanitarios




Foto 6: Sustrucción de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joel Pantoja Pablo

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHANCHIMIL ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0752-43	FECHA:	4/06/2025




Foto1: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO




Foto 2: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---