

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHANCHIMIL ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0752-43	FECHA:	11/08/2025



Foto 1: Puerta de tubo galvanizado y malla abatimiento doble de 2.00 metros de ancho por 1.50 metros de alto



Foto 2: Mejoramiento de balcones de metal




Foto 3: Sustitución de piso de torta de cemento por piso granito



Foto 4: Mejoramiento de canal de metal




Foto 5: Sustitución de tapaderas para sanitarios




Foto 6: Sustitución de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Joel Pablo Pablo</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Sello circular: Todos Santos Cuchumatán, Consejo Educativo de la EORM, Caserio Chanchimil, Huehuetenango]</i></p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	<p><i>[Sello circular: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHANCHIMIL, DIRECCIÓN, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO]</i></p>
--	--	--	--

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHANCHIMIL ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0752-43	FECHA:	11/08/2025




Foto1: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Pablo Pablo

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

