

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHANCHIMIL ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0752-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: Puerta de tubo galvanizado y malla abatimiento doble de 2.00 metros de ancho por 1.50 metros de alto



Foto 2: Mejoramiento de balcones de metal




Foto 3: Sustitución de piso de torta de cemento por piso granito



Foto 4: Mejoramiento de canal de metal



Foto 5: Sustitución de tapaderas para sanitarios




Foto 6: Sustitución de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Pablo Pablo
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHANCHIMIL ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0752-43	FECHA:	29/08/2025



Foto1: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--