

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUIBOCH ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0757-43	FECHA:	4/06/2025



Foto1: Mejoramiento de puerta de tubo galvanizado y malla abatimiento doble de 1.00 metro de ancho por 2.10 metros de alto



Foto 2: Sustitución de portón de tubo galvanizado y malla abatimiento doble de 5.00 metros de ancho por 2.10 metros de alto



Foto 3: Sustitución de piso de torta de cemento por piso granito




Foto 4: Sustitución de piso de torta de cemento por piso granito




Foto 5: Sustitución de muro perimetral de tubo hg y malla galvanizada




Foto 6: Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

