

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TALAICHEU, ALDEA CUATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0008-41	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025




Foto1: Sustitución de lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura del techo del baño




Foto 3: Reparación de cuneta y las rejillas 30 M



Foto 4: Pintura interior y exterior de la EORM 300 M2



Foto 5: Sustitución de piso de concreto de 77 M2




Foto 6: Instalación de azulejo en la cocina 10 M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TALAJSHEU, ALDEA CUATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0008-41	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



Foto 7: Mantenimiento de estructura, lijado y aplicación de pintura



Foto 8: Mantenimiento de estructura, cambio de tubo y aplicación de pintura




Foto 9: Sustitución de chapas

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

