

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TALAJCHEU, ALDEA CUATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0008-41	FECHA:	20 DE ABRIL DE 2025



Foto1: Sustitución de lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura del techo del baño



Foto 3: Reparación de cuneta y las rejillas 30 M



Foto 4: Pintura interior y exterior de la EORM 300 M2




Foto 5: Sustitución de piso de concreto de 77 M2



Foto 6: Instalación de azulejo en la cocina 10 M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TALAJCHEU, ALDEA CUATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0008-41	FECHA:	20 DE ABRIL DE 2025



Foto 7: Mantenimiento de estructura, lijado y aplicación de pintura



Foto 8: Mantenimiento de estructura, cambio de tubo y aplicación de pintura




Foto 9: Sustitución de chapas

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

