

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TALAICHEU, ALDEA CUATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0008-41	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



Foto1: Sustitución de lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura del techo del baño




Foto 3: Reparación de cuneta y las rejillas 30 M



Foto 4: Pintura interior y exterior de la EORM 300 M2



Foto 5: Sustitución de piso de concreto de 77 M2




Foto 6: Instalación de azulejo en la cocina 10 M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TALAICHEU, ALDEA CUATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0008-41	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025




Foto 7: Mantenimiento de estructura, lijado y aplicación de pintura



Foto 8: Mantenimiento de estructura, cambio de tubo y aplicación de pintura



Foto 9: Sustitución de chapas




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---