

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERIO CHOLPATAC, ALDEA NANCULTAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHOLPATAC, ALDEA NANCULTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0010-43	FECHA:	8/9/2025



Foto1: Sustitucion de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto2: Sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada




FOTO 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal galvanizado




Foto 4: Mantenimiento de estructura (lijado y aplicación de pintura en puertas de metal, color negro anticorrosivo)



Foto 5: Sustitución de portón de metal.



Foto 6: Sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio transparente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar fotos de evidencia.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERIO CHOLPATAC, ALDEA NANCULTAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHOLPATAC, ALDEA NANCULTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0010-43	FECHA:	8/9/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 9: Mantenimiento a estructura de metal de ventana




Foto 10: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 11: Mantenimiento de estructura (lijado y aplicación de pintura en puertas de metal de los servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

