

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERIO CHOLPATAC, ALDEA NANCULTAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHOLPATAC, ALDEA NANCULTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0010-43	FECHA:	21/11/2025




Foto1: Sustitucion de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto2: Sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada



FOTO 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal galvanizado




Foto 4: Mantenimiento de estructura (lijado y aplicación de pintura en puertas de metal, color negro anticorrosivo)



Foto 5: Sustitución de portón de metal.




Foto 6: Sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio transparente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales vía folios, especificando el número de hojas.

PADRES DE FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERIO CHOLPATAC, ALDEA NANCULTAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHOLPATAC, ALDEA NANCULTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0010-43	FECHA:	21/11/2025




Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Mantenimiento a estructra de metal de ventana



Foto 10: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 11: Mantenimiento de estructura (lijado y aplicación de pintura en puertas de metal de los servicios sanitarios



foto 12. Mantenimiento de estructura en puertas del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

