

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |                          |                                |                         |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango            | MUNICIPIO:                     | Santa Eulalia           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserio Monte Limar | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Monte Limar     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-17-0014-43            | FECHA:                         | 22 de noviembre de 2025 |



Foto 1: Cambio de techo de cocina, de madera a metal y sustitución de láminas por láminas troqueladas



Foto 2: Mantenimineto de cuneta de cemento, sustitución de parrilla por torta de cemento



Foto 3: Mantenimiento de piso de cemento, sustitución por torta de cemento



Foto 4: mejortamiento de muro perimetral. Colocación de tubos galvanizados y sustitución de mallas.




Foto 5: Mantenimiento y pintada de techo de escuela.



Foto 6: Mantenimiento y pintada de puertas de baños, aulas y cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo

