

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INER DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Casero Yich Joyon, Aldas Nank' ultaq
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-17-0048-45	FECHA	06 DE JUNIO DE 2025



Foto 1.1: Mejoramiento de muro de concreto Y Reparación de tubo hg y Electromalla de 6X6 pulgadas



Foto 1.2: Mejoramiento de muro de concreto Y Reparación de tubo hg y Electromalla de 6X6 pulgadas



Foto 1.3: Mejoramiento de muro de concreto Y Reparación de tubo hg y Electromalla de 6X6 pulgadas



Foto 4: Sustitución de portón de madera, por portón de metal de 2.55 X 2.60 metros



Foto 5: Sustitución de láminas, por láminas troqueladas aluzinc calibre 26



Foto 6: Pinturas en muros exteriores e interiores de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales, pero no más de 10.

Accurate
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Moisés
Firma y Sello del Director del Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio Público

