



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOM-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserio Yich Joyom, Aldaa Nank' uitaq
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-17-0048-45	FECHA	10 DE AGOSTO DE 2025



Foto 1.1: Sustrucción de malla galvanizada y tubo hg.



Foto 1.2: Sustrucción de malla galvanizada y tubo hg.



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustrucción de portón de madera, por portón de metal de 2.55 X 2.50 metros



Foto 4: Sustrucción de láminas, por láminas troqueladas aluzinc calibre 26



Foto 5: Pinturas en muros exteriores e interiores de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar.

Durango Juan Pateo mata
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

