

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NANCULTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0796-41	FECHA:	11/09/2025




Foto1: estufa en malas condiciones.



Foto 2: chimenea en malas condiciones.




Foto 3: que no cuenta con azulejos.




Foto 4: paredes en malas condiciones.




Foto 5: lámparas en malas condiciones.



Foto 6: focos en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Consejo de Padres de Familia


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


DIRECCION

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NANCULTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0796-41	FECHA:	11/09/2025



Foto1: plafoneras en malas condiciones.




Foto 2: interruptores en malas condiciones.




Foto 3: tomacorrientes en malas condiciones.



Foto 4: plifón en malas condiciones.




Foto 5: tablero en malas condiciones.




Foto 6: cableado electrico en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NANCULTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0796-41	FECHA:	11/09/2025



Foto1: plafoneras en malas condiciones.




Foto 2: interruptores en malas condiciones.



Foto 3: tomacorrientes en malas condiciones.



Foto 4: plifón en malas condiciones.




Foto 5: tablero en malas condiciones.




Foto 6: cableado electrico en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NANCULTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0796-41	FECHA:	11/09/2025




Foto1: vidrio en mala condición.




Foto 2: balcones en mal estado.




Foto 3: canal en mala condición.



Foto 4: piso de torta en malas condiciones.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---